

Rogue: Sizzle Zone-Schlauch trainieren

Bei der Montage des Gasschlauchs, der zur Sizzle Zone führt, kann, obwohl es an sich ein einfacher Schritt ist, einiges schief gehen. Beeinträchtigungen sind in allen Fällen einfach zu beheben. Diese Anleitung zeigt Ihnen wie.

Probleme

1. Schlauch bricht aus der Kunststoffhalterung in der Grillwand
2. Schlauch bricht aus der Halterung am Infrarotbrenner
3. Schlauch verhindert das Abklappen der Seitenablage

Lösung

Die Probleme 1-3 treten mal vereinzelt, oder zusammen auf. Sie sind alle auf eine Spannung im Schlauch zurück zu führen, und diese Spannung kann verschiedene Ursachen haben. Bitte:

- Kunststoff Durchführing in Seitenwand überprüfen
- Schlauch mit Hilfe des Splints in den Infrarotbrenner fixieren
- Schlauch während des Herunterklappens der Seitenablage mit der Hand lenken. Nachdem der Schlauch so 'trainiert' worden ist, wird er künftig auf die vorgesehene Weise mit der Ablage mitbiegen.



Bild 1: Schlauch blockiert das Abklappen der Ablage



Bild 2: Schlauch mit der Hand nach innen biegen. Nachher den Schlauch ein paarmal mit der Hand führen und einüben.