

Bild 1

Der Deckel ist nicht mehr zentriert
und hinten zu hoch




Bild 2

Der Deckel ist nicht mehr zentriert
und mind. 1 cm nach hinten
verschoben